

USB2IEC - Installationsanleitung

1. Laden Sie OpenCBM und das Treiber-Paket [hier runter](#) .
2. Installieren Sie OpenCBM.
3. Falls Sie Windows 7 64-bit verwenden, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
Falls Sie die 32-bit Variante oder Windows XP nutzen, dann können Sie gleich mit Schritt 6 fortfahren.
4. Starten Sie den Rechner neu und drücken Sie solange F8, bis das Windows 7 Auswahlmenü erscheint.
5. Wählen Sie die Option "**Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren**" *aus*.
6. Schließen Sie den **USB2IEC** an und geben Sie beim installieren, den Pfad, zu dem im Schritt 1 heruntergeladenen Treiber an.
7. Falls Sie Windows nicht unter „C:\Windows“ installiert haben sollten, müssen Sie in folgender Datei den Pfad zur „opencbm-usb2iec.dll“ anpassen:
%WinDir%\System32\OpenCBM.conf

Danach können Sie „GUI4CBM4WIN“ starten und das Diskettenlaufwerk sollte nun ganz normal über den Knopf "Directory" angesprochen werden können.

Da Microsoft das Windows Treiber-Modell (WDM) in Windows 8 nicht ändern wird, gilt diese Anleitung auch für die zukünftige Windows-Version. Wenn Sie vor haben den USB2IEC unter Windows Vista zu nutzen, dann sollte es ungefähr genauso funktionieren.

Falls Sie die 64-bit Version von Windows 7 nutzen, dann müssen Sie leider die Schritte 4 und 5 jedes Mal wiederholen, wenn der Rechner neu gestartet wird. Ab Windows 7 Professional haben Sie die Möglichkeit, in den Gruppenrichtlinien die Treibersignatur dauerhaft zu deaktivieren. Dies empfehlen wir allerdings nur Nutzern, die wirklich wissen wie man die Gruppenrichtlinien bearbeitet.

Ihr 16xeight Team